

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------------|---------------------|
| Fahrzeug-Typ: Kadett-E | TECHNISCHE INFORMATION Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim Kundendienst Produktinformation | | | | | | TI-Nummer TI-C-14 | Baugruppe J - 89 |
| | | | | | | | Datum September 1986 | |
| | | | | | | | Blatt 1 | von 1 |
| Bereiche | Inhaber | KD-Leiter | Verkaufsleiter | Teile-Leiter | Gewährleistung | Meister | KD-Berater | Mechaniker |
| Sichtvermerk/Datum | | | | | | | | |

Betrifft: Sensor Ausgleichbehälter Kühler

Fahrzeuge: Kadett-E
Alle mit Check Control Sonderausführung 51-3 Modelljahr 1986

Bei oben genannten Fahrzeugen kann das Überdruckventil im Sensor Ausgleichsbehälter Kühler defekt werden, wodurch das Motor-Kühlsystem drucklos wird.

Um Motorschäden zu vermeiden, müssen alle betroffenen Fahrzeuge umgerüstet werden.

Die Kunden müssen umgehend, möglichst telefonisch, benachrichtigt werden. Eine Liste der betroffenen Fahrzeuge sowie eine entsprechende Anzahl neuer Teile - mit grünem Punkt gekennzeichnet - geht jedem Vertragshändler in den nächsten Tagen zu. Ab sofort dürfen nur noch solche Teile eingebaut werden.

Teile: Sensor Ausgleichbehälter Kühler
Katalog-Nr. 12 38 356, Teile-Nr. 90 185 707

AW-Vorgabe: T 0203 00 Sensor Ausgleichbehälter 4 AW
 Kühler austauschen
 TC 42

Gewährleistungsabwicklung:

Die Abwicklung erfolgt auf Gewährleistung und ist für den Kunden kostenlos durchzuführen.

- * Für Verwaltungsaufwand werden Ihnen pro Fahrzeug DM 6,00 vergütet. Der Betrag muß in dem Gewährleistungs-Antrag unter "Sonstiges" mit der Kennung "F" (Art der Arbeit) geltend gemacht werden.
- * Die defekten Teile bitte an die Abteilung Produktauswertung, Rüsselsheim, Abladestelle 96 zurücksenden.

(* Gilt nur für BRD)