

Fahrzeug-Typ: <b>OMEGA SENATOR-B</b>		<b>TECHNISCHE INFORMATION</b> Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim Kundendienst Produktinformation					TI-Nummer <b>TI-C-4</b>	Baugruppe <b>N- 71</b>
							Datum <b>September 1987</b>	
							Blatt <b>1</b> von <b>1</b>	
Bereiche	Inhaber	KD-Leiter	Verkaufsleiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD-Berater	Mechaniker
Sichtvermerk/Datum								

**Betrifft:** Sicherungskasten/Deckel Sicherungskasten

**Fahrzeuge:** OMEGA, ab MY '88  
SENATOR-B

OMEGA

An der Stelle des Heizzscheibenrelais - im Sicherungskasten oben rechts - wird nun das Relais für die Fanfaren eingebaut.

Über das Heizzscheibenrelais wird jetzt auch die Heizung der Außenspiegel geschaltet. Es befindet sich nun am Relasträger hinter dem Sicherungskasten.

Die Rückfahrscheinwerfer wurden von der Sicherung 9 zur Sicherung 26 verlegt.

SENATOR-B

Die Rückfahrscheinwerfer werden über die Sicherung 26 abgesichert.

OMEGA, SENATOR-B

Der Einsatz des neuen Sicherungskastendeckels, der die neuen Positionen der Relais und Symbole zeigt, ist für September 1987 geplant.

