

Fahrzeug-Typ:  OMEGA	<b>TECHNISCHE INFORMATION</b> Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim Kundendienst Produktinformation						TI-Nummer TI-C-48	Baugruppe <b>A - 45</b>
							Datum <b>Mai 1987</b>	
							Blatt <b>1</b> von <b>1</b>	
Bereiche	Inhaber	KD-Leiter	Verkaufsleiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD-Berater	Mechaniker
Sichtvermerk/Datum								

Betrifft: Geschlossene Luftschlitze in Frontverkleidung

Fahrzeuge: OMEGA, mit Motoren C 20 NE, 20 SE mit AT-Getriebe, 23 YD, 23 YDT;  
mit Klimaanlage und/oder mit Anhängerzugvorrichtung


Bei Fahrzeugen in obiger Ausstattung müssen die Luftschlitze "A" in der vorderen Frontverkleidung offen sein.

Anlässlich des nächsten Werkstatt-Aufenthaltes ist zu prüfen, ob Frontverkleidungen mit offenen Luftschlitzen eingebaut sind. Falls erforderlich, sind die Frontverkleidungen gegen eine offene Ausführung auszutauschen.

Teile: Teile sind dem Teilekatalog zu entnehmen.

AW-Vorgabe: T 0213 00 Frontverkleidung ersetzen 7 AW  
TC : 99

Zusätzlich:  
01 Mehrarbeit bei Fahrzeugen mit Wisch-Waschanlage 1 AW



C 6763